

土壤汚染情報公開台帳

(案件No. 13138)

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 整理番号 | 111- 0031 | 調整年月日・契機 | 令和6年12月16日 (環境確保条例第116条第1項) | | | |
| 所在地 | (地番) 大田区羽田一丁目19-6 (住居) 大田区羽田一丁目19番5号 | | | | | |
| 訂正年月日・契機 | | | | | | |
| 工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称) | ジャコ製作所 | 面積 | 76.3 | m ² (汚染地) | 91.94 | m ² (調査) |
| 汚染状況調査の方法について特筆すべき事項 | | | | | | |
| 当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容 | | | | | | |
| 当該土地に第122条第1項第2号の土壤がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨) | | | | | | |
| 当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨 (健康被害の恐れがある場合は、その旨) | | | | | | |
| 当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨 (埋立地特例に該当する場合は、その旨) | | | | | | |
| 当該土地が土壤汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は 形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨 | | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| 土壤の汚染状況 | 報告受理年月日 | 特定有害物質の種類 | 適合しない基準項目 | | 汚染状況調査の受託者 | |
| | 令和6年11月20日 | トリクロロエチレン | 溶出量基準 | | ジオテック株式会社 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

