

馬込第二小学校 対策必要箇所一覧表
令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道6-40号線	南馬込三丁目37番先	道幅が狭く、歩道やガードパイプがない。また、眼科医院の駐車スペースが広く、不審者が隠れやすい。	交通安全指導	馬込第二小学校	実施済み
2	区道6-40号線	南馬込三丁目37番先	道幅が狭く、歩道やガードパイプがない。また、眼科医院の駐車スペースが広く、不審者が隠れやすい。	看板の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
3	区道6-40号線	南馬込三丁目37番先	道幅が狭く、歩道やガードパイプがない。また、眼科医院の駐車スペースが広く、不審者が隠れやすい。	道路監察による指導	地域基盤整備第一課	実施済み

入新井第二小学校 対策必要箇所一覧表
令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道6-233-1号線	中央四丁目31番先	交通が多いが歩道が狭い。	通学路標識の設置	地域基盤整備第一課	実施済み
2	区道7-71号線	中央二丁目16番先	歩道が狭く交通が多い。	交通安全指導	入新井第二小学校	実施済み
3	区道7-71号線	中央二丁目16番先	歩道が狭く交通が多い。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第一課	実施済み
4	区道7-71号線	中央二丁目16番先	歩道が狭く交通が多い。	カラー舗装の設置	地域基盤整備第一課	実施済み

調布大塚小学校 対策必要箇所一覧表
令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道1-48号線	雪谷大塚町19番	登下校時、児童誘導員が見守りをしている箇所である。登校時、馬看板（スクールゾーン）で通行止めになっているが、看板をどかして通行する車が見受けられる。スクールゾーン内の住人かどうか見分けがつかない。下校時は、さらにスピードを出して走行する車が多く、危険である。	取り締まり部署への共有	田園調布警察	実施済み
2	主要第43号線	南雪谷二丁目19番先	登校時、交通ボランティアが見守りをしている箇所である。登校時、馬看板（スクールゾーン）で通行止めになっているが、看板をどかして通行する車が見受けられる。スクールゾーン内の住人かどうか見分けがつかない。下校時は、さらにスピードを出して走行する車が多く、危険である。	ボランティア等の増員依頼	調布大塚小学校	実施済み
3	主要第43号線	南雪谷二丁目19番先	登校時、交通ボランティアが見守りをしている箇所である。登校時、馬看板（スクールゾーン）で通行止めになっているが、看板をどかして通行する車が見受けられる。スクールゾーン内の住人かどうか見分けがつかない。下校時は、さらにスピードを出して走行する車が多く、危険である。	取り締まり部署への共有	田園調布警察	実施済み
4	主要第43号線	南雪谷二丁目19番先	登校時、交通ボランティアが見守りをしている箇所である。登校時、馬看板（スクールゾーン）で通行止めになっているが、看板をどかして通行する車が見受けられる。スクールゾーン内の住人かどうか見分けがつかない。下校時は、さらにスピードを出して走行する車が多く、危険である。	段差補修	地域基盤整備第三課	実施済み
5	主要第43号線	南雪谷二丁目19番先	登校時、交通ボランティアが見守りをしている箇所である。登校時、馬看板（スクールゾーン）で通行止めになっているが、看板をどかして通行する車が見受けられる。スクールゾーン内の住人かどうか見分けがつかない。下校時は、さらにスピードを出して走行する車が多く、危険である。	外側線の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み
6	主要第43号線	南雪谷二丁目19番先	登校時、交通ボランティアが見守りをしている箇所である。登校時、馬看板（スクールゾーン）で通行止めになっているが、看板をどかして通行する車が見受けられる。スクールゾーン内の住人かどうか見分けがつかない。下校時は、さらにスピードを出して走行する車が多く、危険である。	スクールゾーン標示の塗り直し	地域基盤整備第三課	実施済み

千鳥小学校 対策必要箇所一覧表 令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道9-56号線	千鳥二丁目37番先	変則五差路。信号なし。車が見えにくい。	パトロールの強化	池上警察	実施済み
2	区道9-56号線	千鳥二丁目37番先	変則五差路。信号なし。車が見えにくい。	カーブミラーの補修	地域基盤整備第二課	実施済み
3	特例都道東品川下丸子線 池上通り	千鳥一丁目17番先	環八から国道に向けて抜け道にする車が来る道に細い道が変則的に交わっている。土地が平坦ではなく、凹凸が激しい。自転車の往来も多い。	取り締まり部署への共有	池上警察	実施済み
4	特例都道東品川下丸子線 池上通り	千鳥一丁目17番先	環八から国道に向けて抜け道にする車が来る道に細い道が変則的に交わっている。土地が平坦ではなく、凹凸が激しい。自転車の往来も多い。	外側線の塗り直し	東京都第二建設事務所	実施済み
5	区道4-141号線	千鳥三丁目11番先	変則五差路。信号なし。見通しが悪い。	交通安全指導	千鳥小学校	実施済み
6	区道4-141号線	千鳥三丁目11番先	変則五差路。信号なし。見通しが悪い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
7	区道9-47号線	千鳥一丁目3番先	環八から国道に向けて抜け道にする車がスピードを出している。交差する道から自転車で抜けたり、車で通ったりするが信号がない。	看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み
8	区道9-5号線	千鳥二丁目34番先	千鳥2丁目33と34の間の道を西から通学路に向かって自動車 が頻繁に侵入してくる。	止まれの塗り直し	池上警察	実施済み
9	区道9-5号線	千鳥二丁目34番先	千鳥2丁目33と34の間の道を西から通学路に向かって自動車 が頻繁に侵入してくる。	横断歩道の塗り直し	池上警察	実施済み
10	区道9-5号線	千鳥二丁目34番先	千鳥2丁目33と34の間の道を西から通学路に向かって自動車 が頻繁に侵入してくる。	ダイヤモンドの塗り直し	池上警察	実施済み
11	区道9-5号線	千鳥二丁目34番先	千鳥2丁目33と34の間の道を西から通学路に向かって自動車 が頻繁に侵入してくる。	看板の設置	地域基盤整備第三課	実施済み

北糺谷小学校 対策必要箇所一覧表 令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要第85号線	北糺谷一丁目12番先	<ul style="list-style-type: none"> ・変形十字路の為、車が曲がるときに、歩道に進入してくる ことがある。 ・歩道が狭く、歩道内においても曲がってくる自動車や自転車に ぶつかる可能性がある。 	停止線の塗り直し	蒲田警察	実施済み
2	主要第85号線	北糺谷一丁目12番先	<ul style="list-style-type: none"> ・変形十字路の為、車が曲がるときに、歩道に進入してくる ことがある。 ・歩道が狭く、歩道内においても曲がってくる自動車や自転車に ぶつかる可能性がある。 	外側線の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	主要第85号線	北糺谷一丁目12番先	<ul style="list-style-type: none"> ・変形十字路の為、車が曲がるときに、歩道に進入してくる ことがある。 ・歩道が狭く、歩道内においても曲がってくる自動車や自転車に ぶつかる可能性がある。 	カラー舗装の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
4	区道11-85号線	北糺谷二丁目10番先	一時停止をしないスピード自転車多い	交通安全指導	北糺谷小学校	実施済み
5	主要第83号線	北糺谷一丁目8番先	旗を持つ人がいても車や自転車が止まらない時があり危険である。車通りが多いのにガードレールがなく危険である。(付近のフェンスにへこみ等ありぶつかった形跡なのか不安がある)	交通安全指導	北糺谷小学校	実施済み
6	主要第83号線	北糺谷一丁目8番先	旗を持つ人がいても車や自転車が止まらない時があり危険である。車通りが多いのにガードレールがなく危険である。(付近のフェンスにへこみ等ありぶつかった形跡なのか不安がある)	止まれの塗り直し	蒲田警察	実施済み
7	区道11-23号線	北糺谷二丁目2番先	大型車が頻繁に来る。校門の前車両停止にしてほしい	横断歩道の塗り直し	蒲田警察	実施済み
8	区道11-23号線	北糺谷二丁目2番先	大型車が頻繁に来る。校門の前車両停止にしてほしい	ダイヤモンドの塗り直し	蒲田警察	実施済み
9	区道11-23号線	北糺谷二丁目2番先	大型車が頻繁に来る。校門の前車両停止にしてほしい	外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
10	区道11-24号線	北糺谷二丁目2番先	自転車が一時停止を守らない	交通安全指導	北糺谷小学校	実施済み

萩中小学校 対策必要箇所一覧表 令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道13-40号線	羽田二丁目5番先	歩行者専用道路の標識が曲がっており、見えづらい	標識の補修	蒲田警察	実施済み
2	区道13-40号線	羽田二丁目5番先	歩行者専用道路の標識が曲がっており、見えづらい	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
3	区道13-40号線	羽田二丁目10番先	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニに駐車していた車が横道に出る際、一方通行に気づかず駐車場を出て逆走している ・コンビニ横の道路から産業道路に出る手前右側にあるマンシヨンの柱が死角となり、登校時は歩道を走る自転車が飛び出し、下校時は産業道路に出る車が見えづらい 	広告物撤去による視距確保	蒲田警察	実施済み
4	区道13-40号線	羽田二丁目10番先	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニに駐車していた車が横道に出る際、一方通行に気づかず駐車場を出て逆走している ・コンビニ横の道路から産業道路に出る手前右側にあるマンシヨンの柱が死角となり、登校時は歩道を走る自転車が飛び出し、下校時は産業道路に出る車が見えづらい 	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
5	区道13-40号線	羽田二丁目10番先	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニに駐車していた車が横道に出る際、一方通行に気づかず駐車場を出て逆走している ・コンビニ横の道路から産業道路に出る手前右側にあるマンシヨンの柱が死角となり、登校時は歩道を走る自転車が飛び出し、下校時は産業道路に出る車が見えづらい 	外側線の塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
6	区道13-40号線	羽田二丁目10番先	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニに駐車していた車が横道に出る際、一方通行に気づかず駐車場を出て逆走している ・コンビニ横の道路から産業道路に出る手前右側にあるマンシヨンの柱が死角となり、登校時は歩道を走る自転車が飛び出し、下校時は産業道路に出る車が見えづらい 	ストップマークの設置	地域基盤整備第二課	実施済み
7	主要地方道東京大師横浜線 産業道路	本羽田三丁目6番先	歩行者信号が青になっても右折してくる車が出て、大変危険	ボランティア等の増員依頼	萩中小学校	実施済み

道塚小学校 対策必要箇所一覧表 令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	区道10-75号線	新蒲田一丁目9番先	<ul style="list-style-type: none"> ・朝の通学時、通勤通学のための自転車が多く走っている。交差点の横断歩道前には一旦停止の標識があるが止まらず走り抜けている。 ・通勤などの車の抜け道になっており、環八の信号が青の場合に、一旦停止もそこそこにスピードをあげて走り抜ける車がある。 	止まれの塗り直し	蒲田警察	実施済み
2	区道10-75号線	新蒲田一丁目9番先	<ul style="list-style-type: none"> ・朝の通学時、通勤通学のための自転車が多く走っている。交差点の横断歩道前には一旦停止の標識があるが止まらず走り抜けている。 ・通勤などの車の抜け道になっており、環八の信号が青の場合に、一旦停止もそこそこにスピードをあげて走り抜ける車がある。 	ストップマークの塗り直し	地域基盤整備第二課	実施済み
3	区道10-76-1号線	新蒲田三丁目7番先	マンションからの子どもが横断歩道を渡るが、車の通行量も多い。地域の方が交通整理してくれている。	交通安全指導	道塚小学校	実施済み
4	区道10-76-1号線	新蒲田三丁目7番先	マンションからの子どもが横断歩道を渡るが、車の通行量も多い。地域の方が交通整理してくれている。	ボランティア等の増員依頼	道塚小学校	実施済み
5	区道10-76-1号線	新蒲田三丁目7番先	マンションからの子どもが横断歩道を渡るが、車の通行量も多い。地域の方が交通整理してくれている。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み
6	区道10-78号線	多摩川二丁目24番先	工場に出入りする車が通学時間帯にある。また、交差点に面しており右左折している車がある。工場側を通学するか反対側で横断歩道を渡るか	交通安全指導	道塚小学校	実施済み
7	区道10-78号線	多摩川二丁目24番先	工場に出入りする車が通学時間帯にある。また、交差点に面しており右左折している車がある。工場側を通学するか反対側で横断歩道を渡るか	工場への注意喚起	蒲田警察	実施済み

蒲田小学校 対策必要箇所一覧表
令和6年度合同点検実施

令和7年3月時点

No.	路線名	地番	指摘内容	対策内容	担当機関	実施状況
1	主要地方道大田調布線 東邦医大通り	蒲田一丁目30番先	交通量も多く、朝夕左折車両が強引に、交差点を通過しようとする。	交通安全指導	蒲田小学校	実施済み
2	主要14号線	蒲田一丁目7番先	自転車のみならず、自動車の通行も多い。	看板の設置	地域基盤整備第二課	実施済み